

Das Wasserwerk informiert

Ein Bericht von Josef Krammer (Betriebsleiter)

Trinkwasseruntersuchungen der Gemeindewasserversorgungsanlage Seeboden - Lieserhofen

Die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Untersuchungen wurden erfüllt und das Trinkwasser chemisch und biologisch untersucht. Es wurden keine Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Indikatorwerten festgestellt, d. h. das Trinkwasser entspricht der Trinkwasserverordnung und den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Wasserverlust – Angleichung des Verbrauchs

Überprüfen sie öfters, ob das Wasserzählerrad auch still steht, wenn kein Wasserhahn aufgedreht ist. Falls sich dieses auch nur geringfügig dreht, könnte es ein Leck in der Hausinstallation geben. Die Marktgemeinde lehnt aus grundsätzlichen Überlegungen eine Angleichung des Verbrauches an die Vorjahre ab, wenn der Fehler bei der Inneninstallation – also nach dem Wasserzähler – aufgetreten ist.

Quelle	Versorgungsbereich	Straßen, Ortschaften	Härtegrad	Ph-Wert
Steinanger	Seeboden – Ost, Mitte – Süd – West, Lieserbrücke	Hauptversorgung Seeboden & Lieserhofen	9,69	7,1
Mitterling	Seeboden – Nord-Ost	Tangerner Straße, Oberbachweg, Salzkofelweg, Mirnockweg, Gmeineckweg	9,47	6,5
Frankhofer	Seeboden – Süd – Ost	Gritschacher Straße – Teilbereich	8,73	6,9
Gmeineck & Eden	Lieserhofen	Litzldorf, Karlsdorf, Lieserhofen-Oberdorf	3,0	7,82
Richter	ehem. WG Unterhaus	Kolm, Kötzing, Pirk – Nord, Unterhaus – Nord, Schloßbau	6,32	7,8
Bartl	ehem. WG Unterhaus	Unterhaus, Kötzing – Süd, Pirk	6,07	6,6

Abstufungen Wasser	Härtegrad
Sehr weich	0 bis 4
Weich	4 bis 8
Mittelhart	8 bis 12
Ziemlich hart	12 bis 18
Hart	18 bis 30
Sehr hart	Über 30

Lesen Sie bitte auf Ihrer Waschmittelverpackung die Dosierung für die entsprechende Härte. Sie helfen uns, die Umwelt sauber zu halten.